

소방시설등 자체점검 결과(□작동점검, ☒종합점검)

대 상 명 : 온천동유림노르웨이숲(101동 1-3라인)

소방시설	층	위치	점 검 결 과	관계법규
소화설비	2층	주차장 유수검지장치실	준비작동밸브 전자밸브 작동 불량으로 교체요함	NFPC 103
소화활동 설비	해당층	승강기승강장	창문 자동폐쇄장치 연동 불량(기동출력 수신정상)으로 정비요함 : 14,16,18,19,21,22,24,26,32,34층	NFPC 501A
기타설비	옥상층	옥상출입구	출입문 비상개폐장치 복구 불량으로 정비요함	주택건설 기준등에 관한규정
	2층	오피스텔 비상발전기실	방화문 부식으로 교체요함	건축물 방화구조규칙

대 상 명 : 온천동유림노르웨이숲(101동 4-5라인)

소방시설	층	위치	점 검 결 과	관계법규
소화설비	23 피트층	유수검지장치실	준비작동밸브(80A) 클래퍼 개방 불능으로 정비요함	NFPC 103
소화활동 설비	37,35,11, 10,9층	승강기승강장	창문 자동폐쇄장치 연동 불량(기동출력 수신정상)으로 정비요함	NFPC 501A

대 상 명 : 온천동유림노르웨이숲(102동 1-2라인)

소방시설	층	위치	점 검 결 과	관계법규
경보설비	1층	아파트 방재실	수신반 주경종 연동 불량(선로무전압, 보드불량)으로 정비요함 (전용기판) 적용여부 협의	NFPC 203
소화활동 설비	34,32,25, 12층	승강기승강장	창문 자동폐쇄장치 연동 불량(기동출력 수신정상)으로 정비요함	NFPC 501A
	22,18층	승강기승강장	제연구역 출입문 자동폐쇄장치 확인 신호 수신 불능 으로 정비요함	NFPC 501A
	1층	승강기승강장	제연구역 출입문 자동폐쇄장치 개방 고정 불량으로 정비요함	NFPC 501A