

2026년 외벽 균열에 의한 누수추정 세대 2차 현황

2026.09.09

번 호	해당동	호 수	누수위치	비 고
1	1동	209호	뒤베란다 누수	
2		1001	앞베란다 누수	
3		1206	앞베란다 누수	
4	4동	1001호	앞베란다 누수	
5		1105	앞베란다 누수	
6		1204	앞베란다 누수	
7		1206	앞베란다 누수	
8	5동	404	뒤베란다 누수	
9		1303	앞베란다 누수	
10		1404	앞베란다 누수	
합 계		10세대		